

R=1:1

VAŽNE NAPOMENE

1. PRIZMASTI UMECI POZ 1. SE UGRAĐUJU U KVAČILO TIPA POLLG GDE IMAJU ZADATAK DA ČVRSTO PRITEGNU ČELIČNO UŽE Φ26,8±0,5mm I NA TAJ NAČIN SPREČE PROKLIZAVANJE KORPI ŽIČARE KOD VEĆIH NAGIBA. PORED SILE PRITEZANJA KVAČILA, OVI OMOGUĆAVAJU ZAVOJNI ŽLJEBOVI UMETAKA KOJI SU ISTOG KORAKA KAO STRUKOVI ČELIČETA
2. DLETO POZ 2 KOJE TREBA DA POSLUŽI KOD ODLIVANJA UMETAKA ISTIH JE DIMENZIJA KAO ČELIČNO UŽE Φ26,5±0,5 DESNO, KORAKA 180mm
3. NAKON ODLIVANJA IZVRŠITI SVE SPOLJAŠNJE OBRADE A ZATIM UTISNUTI ISTE BROJEVE NA OBE POLOVINE I ISECANJEM IZBACITI VIŠAK MATERIJALA POZ 3.
4. SPEC. BRUSNOM PLOČOM POPRAVITI ŽLJEBOVE UMETKA A DOBRO JE ONDA KADA UŽE DOBRO NALEŽE; M8 NAREZATI U TOKU MONTAŽE
5. NAGIB ŽLJEBOVA I STRUKOVA

$$\sin\alpha = \frac{9}{30} = 0{,}3; \quad \alpha = 17°30'\pm30'$$

TOLERANCIJE	
34j6	$34^{+0,011}_{-0,005}$

20 HRC

POZ	NAZIV	KOM	MATERIJAL	DIMENZIJE	BR. CRTEŽA	NAPOMENA
3	VIŠAK MATERIJALA	3				
2	DLETO	1				
1	PRIZMASTI UMETAK	2	ČL 0545	34X19X130		SEDMI OTISK DOBIJAJU SE ZA

	DATUM	IME	POTPIS
KONSTRUISAO	1. 11. 1972	M. RADOSAVLJEVIĆ	
CRTAO	— " —	— " —	
RAZRADIO	— " —	— " —	
VERIO	25. 11. 1972	Ing. Teh. ŽIVOJIN STEFANOVIĆ	

IBARSKI RUDNICI KAM. UGLJA I METALA
BALJEVAC NA IBRU

RAZMERA 2:1 1:1

NAZIV: PRIZMASTI UMETAK R. Č.

ORGAN UPRAVLJANJA: SEP I ŽIČARA

BR. CRTEŽA: RČ.82.04.07.