ЗАХТЕВ ЗА РЕМОНТ- вулканизирање (облагање)

Ознака
2.4-26. 057

Овим се одобрава РЕМОНТ за потребе: Машинске службе

Р.Б.	ПРОИЗВОД		Количина
	Ознака	Назив и карактеристике	
1.	TT 1000 (Ø630 x 1150)	ВУЛКАНИЗИРАЊЕ (ГУМИРАЊЕ) ПОГОНСКОГ ДОБОША НА ЛИЦУ МЕСТА	2 ком.
		ПОЗ. 2.46	
Процењена вредност РЕМОНТА			400 000 рсд

НАПОМЕНА: Вулканизирање добоша је неопходно јер је претходна гумена облога дотрајала. Вулканизирање је неопходно обавити на лицу места јер не постоји алтернатива за замену добоша.

САГЛАСАН
изв. Директор за техн. посл. ЈППЕУ
Слободан Митић
03.11.26

САГЛАСАН
Главни инж.за маш.постројења ЈППЕУ
Саша Новаковић
03.11.26

САГЛАСАН
изв. Директор за ком. посл. ЈППЕУ
Владимир Милошевић
03.11.2026.

ИСПОСТАВИО:	НАДЛЕЖНИ РУКОВОДИЛАЦ:	ПРИМИОКОМЕРЦИЈАЛНИ РУКОВОДИЛАЦ	ОДОБРИО ДИРЕКТОР:
Рук. Маш. Сл. РМУ "ШТАВАЉ" Радослав Каличанин дипл. инж. маш.	Технички директор РМУ "ШТАВАЉ" Алекса Каличанин, мастер инж. руд.	Комерцијални руководилац РМУ "ШТАВАЉ" Марко Средојевић (Дипл.економиста)	Директор РМУ "ШТАВАЉ" др Хари Вајровић дипл. инж. руд.
ДАТУМ 02. 11. 2026.	ДАТУМ 02. 11. 2026.	ДАТУМ 02. 11. 2026.	ДАТУМ 02. 11. 2026.