



| | | |
|---------------------------|-------------------------|---------|
| НАЗИВ ЗАПИСА Дефектажа | ВРСТА : 0. МАТ.ДОК.: | Ознака: |
|---------------------------|-------------------------|---------|

Датум: 14.6.2023.

Дана 13.6.2023. године извршена је дефектажа неисправног малоуљног прекидача „Минел“, тип: PU 358-500, 35kV , РМУ „Рембас“ – Рудника „Сењски Рудник“ и установљено је следеће да би се прекидач довео у исправно стање:

- замена изолационе цеви на полу „зелене“
- поправка моторно-опружног погона МОР 16; 110V DC, замена неисправних делова – полуге за укључење, поправка склопова за ручно и електрично укључење и искључење
- чишћење, подмазивање и подешавање механизма
- контрола сигналних склопки
- провера комора за гашење лука
- замена заптивки на половима прекидача
- провера исправности командовања прекидачем
- провера и притезање свих електричних и механичких спојева прекидача
- провера налегања контаката (ружа) и евентуална замена у случају неисправности
- мерење падова напона на контактима
- мерење прелазног отпора контаката
- замена изолационог уља – 15 кг
- испитивање диелектричне чврстоће изолационог уља
- функционална проба прекидача
- замена контаката
- замена двокраке полуге
- евентуални непредвиђени радови и делови
- израда извештаја о извршеном сервисирању и издавање испитног протокола, а у свему према упутствима произвођача за погон и одржавање

Дефектажу извршили:

1. Стојковић Топлица, ел.инж.

2. Томић Дејан, ел.инж.

3. Дундић Небојша, предрадник за ВН и НН